

SMART

NEW TRENDY Sp. z o.o.

Tel. 67 262 12 66


serwis@newtrendy.pl


www.newtrendy.pl






I-0667

v. 07









**ALTERNATYWNE
WARIANTY SZYBY**


**ALTERNATIVE VARIANTS
OF THE GLASS**






WARIANT 1







WARIANT 2



WARIANT 3











TABELA NIE DOTYCZY KABIN NA WYMIAR!

THE TABLE DOES NOT INCLUDE CUSTOM-MADE ENCLOSURES!

Gabaryty kabin **na wymiar** znajdują się na rysunku w zamówieniu.

Dimensions of the **custom-made** cabin are in the product order.



WYMIAR	A	H
100x200	99,5-101,5	200
110x200	109,5-111,5	200
120x200	119,5-121,5	200
130x200	129,5-131,5	200
140x200	139,5-141,5	200
150x200	149,5-151,5	200
160x200	159,5-161,5	200
170x200	169,5-171,5	200
180x200	179,5-181,5	200




2.1

2.2


The diagram illustrates the application of transparent silicone to the top edge of the mold. A syringe labeled "TRANSPARENT SILICONE" is shown dispensing the material into the top groove of the mold. A curved arrow indicates the transition from the previous step to this one.




4




4.1




4.2




5





5.1




5.2







6.2





7




7.1







10









11






11.1












17




18




18.1




19




19.1




19.2




19.3




19.4




19.5




19.6




20




20.1




20.2




20.3







21




21.1





22




23



24



25







11.1





20.3

25







27




28





28.1




28.2







29.4




29.5




29.6




30




30.1




31




31.1




31.2




31.3




32




32.1




32.2




32.3




33




34



35







NEW TRENDY Sp. z o.o.

Tel. 67 262 12 66

serwis@newtrendy.pl

www.newtrendy.pl